



Rapportage WEB Barcadera

Naam

Wilbert / Alexander	Sluis / Josephia
Voornaam	Achternaam

Vul hier je naam en achternaam in voor je verder gaat.

Datum dienst

Begin tijd dienst:

Portofoon aanwezig ?
☐ Ja ☐ Nee

Zaklamp aanwezig ?
☐ Ja ☐ Nee

Sleutels aanwezig ?
☐ Ja ☐ Nee

Helm aanwezig ?
☐ Ja ☐ Nee

Hesje aanwezig ?
☐ Ja ☐ Nee

Fluitje aanwezig ?
☐ Ja ☐ Nee

Zijn de vlaggen omhoog ?
☐ Ja ☐ Nee

Zijn alle lichten werkende ?
☐ Ja ☐ Nee

controleer alle lichten.

Indien nee welke niet ?

9 lichten in de diesel centrale, 5 lichten boven de diesel centrale, 15 lichten buiten het gebouw, schijnwerper van video camara achter de algaeparc laboratorium, bij de video camara van de zonnepanelen, schijnwerper naast de diesel opslagplaats.

Ronde's

ronde 1

Begin tijd ronde:

ronde rapport:

Controle ronde gedaan door beveiliging Josephia.
Binnen het gebouw, ingang hoogspanningsruimtes, controle kamer, algaeparc laboratorium, algaeparc pilot facility, dynaf diesel ruimte, wilson diesel ruimte, diesel centrale, diesel opslagplaats, schakel gebouw, zonnepanelen. Geen bijzonderheden waargenomen.

ronde 2

Begin tijd ronde:

00:30

ronde rapport:

Controle ronde gedaan door beveiligder Sluis.
Binnen het gebouw, ingang hoogspanningsruimtes, controle kamer, algaeparc laboratorium, algaeparc pilot facility, dynaf diesel ruimte, wilson diesel ruimte, diesel centrale, diesel opslagplaats, schakel gebouw, zonnepanelen. Geen bijzonderheden waargenomen.

ronde 3**Begin tijd ronde:**

01:30

ronde rapport:

Controle ronde gedaan door beveiligder Josephia.
Binnen het gebouw, ingang hoogspanningsruimtes, controle kamer, algaeparc laboratorium, algaeparc pilot facility, dynaf diesel ruimte, wilson diesel ruimte, diesel centrale, diesel opslagplaats, schakel gebouw, zonnepanelen. Geen bijzonderheden waargenomen.

ronde 4**Begin tijd ronde:**

02:25

ronde rapport:

Controle ronde gedaan door beveiligder Sluis, samen met patrouille Rudmar Martina.
Binnen het gebouw, ingang hoogspanningsruimtes, controle kamer, algaeparc laboratorium, algaeparc pilot facility, dynaf diesel ruimte, wilson diesel ruimte, diesel centrale, diesel opslagplaats, schakel gebouw, zonnepanelen. Geen bijzonderheden waargenomen.

ronde 5**Begin tijd ronde:**

03:40

ronde rapport:

Controle ronde gedaan door beveiligder Josephia.
Binnen het gebouw, ingang hoogspanningsruimtes, controle kamer, algaeparc laboratorium, algaeparc pilot facility, dynaf diesel ruimte, wilson diesel ruimte, diesel centrale, diesel opslagplaats, schakel gebouw, zonnepanelen. Geen bijzonderheden waargenomen.

ronde 6**Begin tijd ronde:**

04:30

ronde rapport:

Controle ronde gedaan door beveiligder Sluis.
Binnen het gebouw, ingang hoogspanningsruimtes, controle kamer, algaeparc laboratorium, algaeparc pilot facility, dynaf diesel ruimte, wilson diesel ruimte, diesel centrale, diesel opslagplaats, schakel gebouw, zonnepanelen. Geen bijzonderheden waargenomen.

ronde 7

Begin tijd ronde:

05:50

ronde rapport:

Controle ronde gedaan door beveiligder Sluis.
Binnen het gebouw, ingang hoogspanningsruimtes, controle kamer, algaeparc laboratorium, algaeparc pilot facility, dynaf diesel ruimte, wilson diesel ruimte, diesel centrale, diesel opslagplaats, schakel gebouw, zonnepanelen. Vlaggen opgehezen, Geen bijzonderheden waargenomen.

ronde 8

Begin tijd ronde:

06:45

ronde rapport:

Controle ronde gedaan door beveiligder Sluis.
Binnen het gebouw, ingang hoogspanningsruimtes, controle kamer, algaeparc laboratorium, algaeparc pilot facility, dynaf diesel ruimte, wilson diesel ruimte, diesel centrale, diesel opslagplaats, schakel gebouw, zonnepanelen. Geen bijzonderheden waargenomen.

Toegangs controle

Toegangs controle 1

Naam van bezoeker:

Voornaam

Achternaam

Tijd van bezoeker

Kenteken nummer:

Sedula ingenomen ?

☐ Ja ☒ Nee

WEB guest pas gegeven ?

☐ Ja ☒ Nee

Is er een incident upload hier een foto:

Mocht er iets gebeuren in je dienst dan kan je hier een foto uploaden van het voorgeval.

Hoe vaak is patrouille langs geweest in je dienst ?

1

Hoe laat is de patrouille langs geweest ?

02:20 R. Martina.

Noteer hier hoe vaak de patrouille gecontroleerd heeft op je post.

Evaluatie van je dienst

Laat hier ons weten hoe je dienst ging en wat er anders zou moeten volgens jou.

	Zeerslecht	Slecht	Gemiddeld	Goed	Zeergoed
Hoe ging je dienst ?	☐	☐	☐	☒	☐
Was patrouille goed bereikbaar ?	☐	☐	☐	☒	☐
Was alles duidelijk voor je ?	☐	☐	☐	☒	☐

Handtekening medewerker



Patrouille Handtekening

